

Nezapravené povrchy po výkopech SITEL

stav k 8.10.2024

plocha před domem

č.p.	závada
166	kývající se dlaždice a 3 prasklé
2	dlažba u svodu dešťovky - nezaspárovaná
12	dlažba vjezd- kýve se a je vysoká
15 obec.sál	štíplá dlaždice pod oknem vedle vchodu - tečka
stodola za č.p.55	kameny v trávě, neupravená plocha po výkopu
56	zabetonovat chráničku průpichu
112	kostková dlažba je vysoká
31 OÚ	volné, nezarovnané dlaždice, štíplá dlaždice , špatná dlaždice
33	špatné dlaždice, nezarovnané
36	chybně poskládaná dlažba u průpichu, nezaspárováno
32	dlažba vjezd - není v jedné rovině, doštípané dlaždice
75	propadlé zabetonování po průpichu
po celé obci	u všech vašich rozvaděčů je po svařování na hlinu vyšlapaná tráva - nutno zarovnat, nakypřit a dosít trávu
po celé obci	zalít spáry mezi starým a novým asfaltem u překopů komunikací
cesta do Sněhotic	zapravení krajnice cesty do Sněhotic (vpravo směrem do Sněhotic)